

建物点検報告書

2020年〇月

物件名： サンプルビル

担当： 山田 太郎

下記の通り巡回点検致しましたのでご報告致します。

写真①



ベランダ裏 剥がれあり

写真②



天井 剥がれあり

写真③



要除排雪

写真④



他、異常無し

備考